

## 『循環アルミ使用率』の定義

1. 「循環アルミ使用率」として定義する「**社内スクラップのリターンを含める**」
  - ・ 鋳造押出から加工組立まで一貫生産を行っている業態として、自社工場内で発生するアルミスクラップはほぼ全て回収し、自社製品の原料となっていることを考慮する
2. 指標：「循環アルミ使用率」
  - ・ 循環アルミ使用率 =  $(C + D + E) / (A + B + C + D + E)$ 
    - A 新塊
    - B 母合金 (添加金属)
    - C 再生塊
    - D スクラップ (社内、自社工場)
    - E スクラップ (市中、社外購入)

以上